

# MANUEL D'INSTALLATION

### KIT KOMATSU HYDRAULIQUE POUR ATTACHE RAPIDE



# MODÈLES:

-WA480-6/8 CHARGEUR SUR ROUE



Manuel d'installation WA480-6 2020-03-10

Page 2 de 16

# TABLE DE MATIÈRE

| 1.  | INTRODUCTION  |    |  |  |  |  |
|---|---|----|--|--|--|--|
| 2.  | PRÉPARATION DE LA MACHINE (SI APPLICABLE)                           |    |  |  |  |  |
| 3.  | LISTE DES PIÈCES 4  |    |  |  |  |  |
|   | INSTALLATION DE L'ENSEMBLE DE VALVE HYDRAULIQUE 5                   |    |  |  |  |  |
| 5.  | INSTALLATION LE SYSTÈME D'ÉLECTRIQUE                                |    |  |  |  |  |
| 6.  | VÉRIFICATION APRÈS L'INSTALLATION D'ACCOUPLEMENT RAPIDE HYDRAULIQUE | 14 |  |  |  |  |
| ANNEXE : SCHÉMA HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE |   |    |  |  |  |  |



Manuel d'installation WA480-6 2020-03-10

Page 3 de 16

#### 1. <u>INTRODUCTION</u>

Ce manuel fournit des informations générales et des recommandations nécessaires avant l'installation de l'attache rapide.

- 1.1. Ces installations s'applicable sur les systèmes accouplement rapide de marque suivante:
  - Garier
  - EDF
  - Craig
  - RF

### 2. PRÉPARATION DE LA MACHINE (SI APPLICABLE)

- 2.1. Stationner la machine sur un sol plat et baisser l'outil de travail complètement sur le sol.
- 2.2. Arrêter le moteur et enlever la pression résiduelle dans le circuit hydraulique.
- 2.3. Appliquez le frein de stationnement et bloquez les roues.
- 2.4. Retirer la clé de l'interrupteur d'allumage jusqu'à ce que le travail est terminé.
- 2.5. Attacher toujours l'étiquette d'avertissement "NE PAS UTILISER" au levier de commande de l'outil de travail dans la cabine quand vous procédez à l'entretien ou installer les options spéciales. N'enlevez pas l'étiquette aussi longtemps que le travail n'est pas encore terminé, Étiquette d'avertissement, n° de référence 2010-D1-0002, voir la Fig. 1.



#### Fig. 1

- 2.6. Les opérateurs et le personnel d'entretien doivent lire attentivement le manuel d'utilisation et d'entretien Komatsu avant d'entretenir ou modifier la machine, consulter SMS / Komatsu district Manager avec toutes les questions de sécurité.
- 2.7. Si vous prévoyez travailler sous le bras de levage, assurez-vous que celui-ci doit être appuyé sur les supports conçus pour votre application dans le but d'éviter les blessures graves.
- 2.8. L'installation de l'attache rapide doit être effectuée par un technicien compétent.



### Manuel d'installation WA480-6

Date 2020-03-10

Page 4 de 16

# 3. <u>LISTE DES PIÈCES</u>

| Item | Qté | P/N            | Description  |
|------|-----|----------------|--|
| 1    | 1   | DT14-M-0040    | Solenoid Valve 24vdc   |
| 2    | 4   | DT14-Q-0050    | STD Washer ID 6.1 mm x OD 14 mm, Zinc plated                   |
| 3    | 4   | DT14-Q-0080    | Bolt M6 x 1 x 80 Lg, zinc plated, Grad 8                       |
| 4    | 1   | DT14-M-0050    | Bracket ass'y  |
| 5    | 7   | DT14-Q-0060    | STD Washer ID 10.2 mm x OD 18 mm Zinc plated                   |
| 6    | 7   | DT14-Q-0090    | Bolt M10 x 1.5 x 25 Lg Zinc plated, Grad 8                     |
| 7    | 1   | DT14-H-0180-04 | Straight thread connector elbow ORB -6/ORFS -6                 |
| 8    | 1   | DT14-H-0180-07 | Long Straigh thread elbow ORB/ORFS -6                          |
| 9    | 1   | DT14-H-0130    | Hose ass'y (Valve to "P"), one End ORFS -4 & ORFS -6           |
| 10   | 1   | DT14-H-0140    | Hose ass'y (Valve to "T"), Both End ORFS -6                    |
| 11   | 2   | DT14-H-0180-14 | Swivel nut run Tee ORFS -6/ORFS -6 Swivel /ORFS -6, SAE 520432 |
| 12   | 2   | DT14-H-0280    | Swivel nut run Tee ORFS -4/ORFS -4 Swivel /ORFS -4, SAE 520432 |
| 13   | 1   | DT14-H-0180-06 | Long straight thread connector ORB -6/ORFS -6                  |
| 14   | 1   | DT14-H-0180-05 | Straight thread connector ORB -6/ORFS -6                       |
| 15   | 1   | DT14-H-0190    | Hose ass'y (Valve & Boom)                                      |
| 16   | 1   | DT14-H-0200    | Hose ass'y (Valve & Boom)                                      |
| 17   | 1   | DT14-M-0110-01 | Clamp tube OD 7/8"   |
| 18   | 2   | DT14-M-0070    | Rectangular Seat M10 x 1.5                                     |
| 19   | 2   | DT14-M-0080    | Bracket  |
| 20   | 4   | DT14-H-0180-03 | Bulkhead ORFS -6   |
| 21   | 2   | DT14-H-0210    | Hose ass'y (Boom)  |
| 22   | 2   | DT14-M-0110-03 | Buegu double clamps ID 19 mm                                   |
| 23   | 2   | DT14-Q-0060    | STD Washer ID 10.2 mm x OD 18 mm Zinc plated                   |
| 24   | 2   | DT14-Q-0100    | Bolt M10 x 1.5 x 30 Lg Zinc plated, Grad 8                     |
| 25   | 2   | DT14-Q-0150    | Nut M10 x 1.5 Zinc plated                                      |
| 26   | 2   | DT14-H-0180-18 | Bulkhead 45° ORFS/ORFS -6                                      |
| 27   | 1   | DT14-E-0080    | Wiring Harness   |
| 28   | 1   | DT14-E-0090    | Buzzer   |
| 29   | 1   | DT14-E-0100    | Manual Volume Control  |
| 30   | 1   | DT14-M-0090    | Bracket buzzer   |
| 31   | 1   | DT14-E-0010    | Switch   |



Manuel d'installation WA480-6 2020-03-10

<sup>Page</sup> 5 de 16

#### 4. INSTALLATION DE L'ENSEMBLE DE VALVE HYDRAULIQUE

- 4.1. Avant de commencer l'installation le support, la valve, les raccords et les boyaux, ...etc, assurez-vous de bien identifier le numéro des pièces ou articles pour éviter de les mélanger.
- 4.2. Assurez-vous que toutes les pièces sont en bons états (il n'y a pas des contaminations, saletés, ...etc) remplacer les au besoin.
- 4.3. Installez les joints toriques correctement dans son logement et lubrifier, s'ils sont endommagés, vous remplacez au besoin.
- 4.4. Lubrifié d'assemblage des raccords.
- 4.5. La coupe de serrage des raccords, des vis, des boulons doit être faite correctement (Voir les figures ci-jointes) afin d'éviter les dommages au joint torique (les raccords), les filets (les vis, les boulons et les raccords) et la valve (les composantes internes).
- 4.6. Tournez la machine au maximum vers à droite.
- 4.7. Assemblez items #1 #11 et ensuite vous les placez sur le châssis avant comme montre dans la Fig. 2, soudez par point les trois pattes #5 temporairement. Tournez la machine lentement vers à gauche et à droite pour voir s'il ya des interférences avec le châssis arrière et la valve au-dessous de la cabine, s'il n'y a pas, vous pouvez les souder en place, sinon déplacez la valve pour éviter les interférences, voir la Fig. 3.



Fig. 2 Coupe de Serrage : 29-33 N-m (22-24 Lbs-Ft)



Manuel d'installation WA480-6 Date 2020-03-10

Page 6 de 16

Attention l'interférence avec La châssis arrière Attention l'interférence avec la valve



Le <u>solenoid</u> doit être en position horizontale

Fig. 3



Manuel d'installation WA480-6 2020-03-10

Page 7 de 16

4.8. Placez les blocs ou/et les plaques en position comme montre dans la Fig. 4 et soudezles par points en place. Installez les boyaux items #10 & #11 et vérifier des interférences, s'il y en a vous pouvez ajuster au besoin, sinon soudez les en place





Fig. 4



Manuel d'installation WA480-6 2020-03-10

Details B

8 de 16



4.9. Installez les boyaux #16 et placez les blocs ou/et les plaques en position comme montre dans Fig. 5, 6, 7 & 8 et soudez-les par points en place. Baissez le bras de levage jusqu'au sol pour voir si les deux boyaux étirent trop, si oui ajuster au besoin ensuite levez le au maximum de la course, si vous voyez la courbe des boyaux touche la cabine, il faut ajuster pour éviter des interférences ensuite soudez les en place.



Manuel d'installation WA480-6 Date 2020-03-10

q

9 de 16

Attention le rayon des deux boyaux, il ne faut pas d'avoir trop de tension quand le bras de levage baise au sol (Risque d'arracher) et aussi quand celui-ci monte au max., il faut éviter l'interférence avec la cabine




Fig. 5

Coupe de Serrage 29-33 N-m (22-24 Lbs.Et)

13 17 16

Coupe de Serrage 29-33 N-m (48.5 Lbs.Et)

Coupe de Serrage 39-33 N-m (48.5 Lbs.Et)

Coupe de Serrage 39-33 N-m (48.5 Lbs.Et)


Fig. 6 10


(Pour la machine STD, sans 3rd spool bad)



Manuel d'installation WA480-6 2020-03-10

10 de 16





11

4.10. Avant de brancher la ligne de pression "P" et le réservoir "T", assurez-vous que la pression résiduelle dans le système hydraulique de la machine doit être enlevée préalablement avant de procéder au branchement des boyaux et des raccords pour éviter des accidents graves, voir Fig. 9 & 10

<u>Notes</u>: Il est interdit d'ajuster la valve sans l'autorisation parce que le fabricant a déjà fait des ajustements.



Manuel d'installation WA480-6 2020-03-10

Page 11 de 16





Fig.10 (Vue avant de la machine)



Manuel d'installation WA480-6 2020-03-10

12 de 16





### 5. INSTALLATION LE SYSTÈME D'ÉLECTRIQUE

5.1. Localisez emplacement pour placer le commutateur #25 sur le couvercle de la console boite à droite, comme montre dans Fig. 11.

<u>Notes</u>: Il est possible qu'il n'y pas de place pour le commutateur sur le couvercle de la console boite à droite, dans ce cas vous pouvez installer sur une autre place à l'intérieur de la cabine et facile accès au l'opérateur.



Manuel d'installation WA480-6 2020-03-10

13 de 16




Fig. 11

5.2. Installer la sirène /le couvert #28 & #29, le support #27 et brancher les fils électriques comme montre dans Fig. 12, vous remarquez qu'il ya un bout de fil n'a pas de connecteur Deutsch a deux pins (Fil #28), c'est pour facilite de passer le fil à travers le trou du plancher de la cabine, une fois l'installation est complétée, vous pouvez l'installer.

#### Notes:

- 1- Des fils électriques sont bien identifies et facile à installer.
- 2- Le connecteur DT deux pins n'inclurent pas dans le kit.
- 3- Des fils électriques doivent être attache avec Ty-rap au besoin.



Fig. 12 (Vue dans la boite de console à droite)

Le fil électrique va passer a travers le trou du plancher



Manuel d'installation WA480-6 2020-03-10

Page 14 de 16

5.3. Branchez le fil électrique avec le DIN connecteur (Pin #1 positive et pin #2 est négative), voir Fig. 13.





Fig. 13 (Vue au-dessous de la cabine à droite)

#### Le DIN connecteur

### 6. VÉRIFICATION APRÈS L'INSTALLATION D'ACCOUPLEMENT RAPIDE HYDRAULIQUE

- 6.1. Vérifier les boyaux, les raccords, les fils électriques et les quincailleries, s'ils sont bien installés.
- 6.2. Démarrer la machine.
- 6.3. Baissez le bras de levage au sol et levez le a la hauteur max., si vous voyez que le rayon de courbure des deux boyaux (#16) sont trop étirés ou / et interférence avec la cabine en tournant à gauche / droite, vous devez ajuster immédiatement pour éviter que les raccords et les boyaux se brisent, voir Fig. 14.



Manuel d'installation WA480-6 2020-03-10

Page 15 de 16



Fig. 14

6.4. Actionner le commutateur a "ON" et l'alarme sonne, le vérin entre, si ce n'est pas le cas, vous devez vérifier les connections des fils électriques et des boyaux, peut-être ils sont inverses, voir Fig. 15.




Fig. 15

<u>Notes:</u> Nous ne fournissons pas les boyaux en avant en raison des différents types d'attachement rapide.



Manuel d'installation WA480-6 2020-03-10

Page 16 de 16

# **ANNEXE**

